

المخاطر الهندسية

- ١ - الوقاية من المخاطر الميكانيكية
- ٢ - المخاطر الكهربائية
- ٣ - تصاريح العمل
- ٤ - غلق مصادر الطاقة (Lock Out&Tag Out)

إعداد


م / ابراهيم مبروك

مادة (٢٤٧) تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات
والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة وتأمين بيئة
العمل للوقاية من المخاطر الهندسية

(الميكانيكية – كهربائية – تشييد وبناء – الموائمة):

Machine Guarding

حماية المعدات والآلات




Where Mechanical Hazards Occur



أين تحدث المخاطر الميكانيكية بالمعدات

- **نقطة التشغيل Point of operation**
- **All parts of the machine which move, such as: جميع الأجزاء الدوارة**
 - flywheels, pulleys, belts, couplings, chains, cranks, gears, etc.
 - feed mechanisms and auxiliary parts of the machine
- **In-running Nip points نقطة الالتقاء**


Point of Operation



NIP POINTS



الوضع الخاطيء أثناء إستخدام المنشار



لاحظ أن اليد اليمنى تقع فوق أسنان المنشار مباشرة

تَذَكَّرْ أَنَّ يَدَكَ هِيَ رَأْسُ مَالِكَ




حَافِظْ عَلَيْهَا بِالتَّوَكُّلِ أَنْتَ أَسْمَاءُ الْعَمَلِ


إستخدام الزرجينة

فى الشريحة التالية لاحظ مدى أهمية إستخدام الزرجينة فى تثبيت الألواح التى ستقوم بثقبها ، فهى توفر عليك مجهود عضلى تبذله فى التثبيت بإستخدام يديك ، وتعطيك الفرصة لإستخدام اليدين فى عملية التحريك والتوجيه ، وتمنحك القدرة على التركيز فى العمل الذى تقوم به بدلاً من صرف التركيز على عملية التثبيت باليدين والخوف من إنزلاق الألواح والإرتباك الذى يحدث معها والذى يعطى مناخ جيد لوقوع الحوادث ، وكذلك لاحظ أهمية الواقى الشفاف فى حماية العينين .

SENSIBLE **JEFF** HE'S A **HARDMAN**
IS READY TO OPERATE THE DRILL



CREATED BY V.RYAN



G CRAMP USED TO SECURE MATERIAL
TO THE TABLE BEFORE DRILLING

Machine Hazards


مخاطر المعدات والآلات

- Cutting القطع والجروح
- Shearing البتر والقص
- Stabbing and Puncturing الإختراق
- Impact الصدمة
- Entanglement الإنحشار
- Friction and Abrasion الإحتكاك والتسلخات
- Crushing السحق
- Projectiles and Energy Release تطاير أجزاء



القطع والجروح Cutting



- Circular Saws
- المنشار الدائري
- Milling Machines
- الفريزة
- Band Saws
- المنشار الرأسى
- Angle Grinder
- الصاروخ (التجليخ)



Shearing

القص والبتر


- Power Press
- المكابس
- Metal Planning
ماكينات تشكيل
المعادن



Stabbing and Puncturing


الإختراق

- Flying Objects الأجزاء المتطايرة
- Material ejected from a machine.
- المواد المنبعثة من الماكينات
- Rapidly moving parts of machinery
- الأجزاء التي تدور بسرعات كبيرة




الصدّمات Impact

- Objects which strike the human body (rotating arm of a robot). دوران الرجل الآلى.
- Planning machine تشكيل المعادن




الإنحشار Entanglement

- Being caught in a machine by loose clothing, long hair, cleaning rags, jewellery....



SCALPING AT
DRILLING MACHINE

You may be dead, wrong




GLOVE ENTANGLEMENT

- إنحشار او التشابك أى جزء من الجسم أو الملابس أو الشعر فى الأجزاء الدوارة للمعدات

Friction and Abrasion


الإحتكاك والتسلخات

- Grinding wheel
- معدات التجليخ
- The belt of a belt sanding machine
- ماكينات الصنفرة





جمع الشعر الطويل وتغطيته أساسى فى العمل على الآلات



Jeff he's a Hardman stands
too close to a shaping machine

يا راجل ده وقت منظره




CREATED BY V.RYAN

رباط العنق ممنوع أثناء العمل على الآلات

السحق Crushing

- Crushing occurs when part of the body is caught between a fixed and moving parts of a machine. وقوع جزء من الجسم بين جزء ثابت وآخر متحرك
- Between two moving parts بين جزأين متحركين
- Between moving parts and fixed structure. بين أجزاء متحركة وحائط
- بين أجزاء متحركة وحائط



Methods of Machine Safeguarding


وسائل الحماية بالمعدات
والآلات

Types of Safeguards

أنواع وسائل الحماية للمعدات والآلات

- الحواجز Guards
- الأجهزة Devices
- الموقع والمسافة Location/Distance
- Potential Feeding and Ejection Methods
- التزويد الأوتوماتيكي
- وسائل أخرى متفرقة Miscellaneous

موقع المعدة Machine Layout :



- الطريقة التي يتم وضع المعدة بها في الموقع يقلل إلى حد كبير من الحوادث ، حيث الموقع الآمن سوف يأخذ في الاعتبار ما يأتي:
- ترك مسافات آمنة بين المعدات المختلفة وأمام وخلف المعدة نفسها لتسهيل طرق التشغيل ، الإشراف ، الصيانة والتنظيف.
- الإضاءة الجيدة بالموقع ، كذلك الإضاءة الموضعية بالمعدة نفسها تساعد كثيرا في تقليل الحوادث.
- الدخول الآمن لإجراء أعمال الصيانة.
- ألا يقل الفراغ المخصص للشخص الواحد عن ٤٠٠ قدم مكعب لا يدخل فيها أى إرتفاع يزيد عن ١٤ قدم


الحواجز Guards

- Fixed حواجز ثابتة
- Interlocked حواجز بمفتاح إيقاف
- Adjustable حواجز يمكن تعديلها بواسطة العامل
- Self-Adjusting حواجز تعدل نفسها بنفسها

المتطلبات الواجب توافرها فى حواجز الوقاية


- يمنع وصول أى جزء من أجزاء جسم الإنسان إلى موقع الخطورة بالمعدات والآلات (توفر الوقاية الكاملة من الخطر التى وضعت لتلافيه).
- يكون مثبتا بطريقة محكمة بحيث يصعب على مشغلى الماكينات من فكّه.
- يساعد على تزييت الماكينات والتفتيش عليها بدون الإضرار إلى فك الحاجز.
- لا يسبب أى تدخل مع طريقة تشغيل المعدات والآلات و لا تكون سببا لتعطيل الإنتاج والآلات
- لا توجد بها أجزاء مديبة أو حادة أو زوايا حادة
- أن تقاوم الحريق والصدأ


الحواجز الثابتة Fixed Guards






حواجز بمفتاح تشغيل Interlocked Guards






Adjustable Guards حواجز قابلة للتعديل

بواسطة العامل




الأجهزة Devices

الخلية الكهروضوئية Photoelectric Sensor



السحب للخلف Pullback




Pullbacks




التشغيل بواسطة اليدين الأثنان في نفس الوقت

Two-Hand Control






**Pliers With Curved Handles
for Two-Handed Usage**



Duckbill Pliers




**Magnetic Lifter-
"Twist-Off"**


**A Lightweight Tweezer
Made of Steel Spring**



**Tong Devised to Fit
Tube or Cup**




**Double Cup Lifter
With Release Button**




**Double Magnet
With Release Lever**



**Vacu-Tongs for
Feeding,
Positioning, and
Retrieving Heavy
Formed Parts**



Feeding Tongs



**Right Angle Jaw Tongs for
Handling Flanged or
Cupshaped Work Pieces**




Figure 14. Restraint Device on Power Press







Figure 24. Hand Feeding Tools Used in Conjunction with Pullbacks on a Power Press

What is Electricity?


- **ما هي الكهرباء**
يوجد نوعان من الكهرباء، هما الكهربائية المتحركة (الديناميكية) والكهربائية الساكنة (الإستاتيكية).
- **الكهربائية المتحركة (الديناميكية)** هي عبارة عن حركة الإلكترونات في الموصلات (الأسلاك)
- **الموصلات** هي مواد بها كميات كبيرة من الإلكترونات الحرة ولها القابلية على توصيل التيار الكهربائي (المعادن)
- **المواد العازلة** هي مواد بها كميات قليلة جدا من الإلكترونات الحرة وغير قادرة على توصيل التيار الكهربائي (الخشب ،البلاستيك - الزجاج)



كيف تعمل الكهرباء



- لكي تعمل الكهرباء يجب توفر دائرة كاملة الغلق تبدأ من المصدر وتعود إلى المصدر.
- في حالة وجود أى قطع في هذه الدائرة ، عند إغلاق المفتاح الكهربائى فإن تدفق التيار الكهربائى يتوقف.



الكهربية الديناميكية


- يسرى ويتحرك التيار الكهربائى دائما فى دائرة كاملة ومغلقة.
- يبحث التيار الكهربائى دائما عن المسار ذو المقاومة القليلة لى يسرى فيه.
- تسرى وتتحرك الكهرباء دائما إلى الأرض.
- يمثل أى شخص دائما أقل مقاومة للكهرباء.
- يمثل الشخص دائرة كاملة للتيار الكهربائى عندما يكون ملامسا للأرض.

الكهربية الديناميكية

Ohm's Law

$$I = \frac{E}{R}$$

$$\text{Current} = \frac{\text{Voltage}}{\text{Resistance}}$$







Figure 1

Human Body Resistance Model



Electrical Hazards

مخاطر الكهرباء

- **Shocks** الصعقة الكهربائية
- **Burns** الحروق
- **Arc – Blast** حدوث شرر وفرقعة
- **Fires and Explosions** الحرائق والانفجارات
- **Falls** السقوط

الصعقة الكهربائية

سوف تتعرض للصعقة الكهربائية عندما

- الإتصال بكلتا الوصلتين (الحي والمتعادل) فى نفس الوقت ويصبح الجسم مقاومة ويمر به التيار الكهربائى.
- عندما يلمس السلك الحى الغطاء المعدنى لمعدة ما وتقوم أنت بلمس هذا الغطاء المعدنى.
- عند الإتصال بالموصل (الحي) ويعتبر الجسم فى هذه الحالة وصلة أرضية.
- تعتمد شدة الصعقة الكهربائية على: المسار الذى يسلكه التيار فى جسم الإنسان، الوقت، حجم الجهد الكهربائى، المكان الواقف عليه الإنسان وهل هو جاف أو مبتل، جسم الإنسان نفسه وهل هو جاف أو مبتل.

الصعقة الكهربائية



تأثير التيار الكهربائي على الإنسان


Average Body Tolerance

Normal Household
Current

1 Circuit = 1500 Watts/15 Amps



Electric current
in milliamperes




Burns الحروق



Arm with third degree burn from high-voltage line.

الشرز والفرقة Arc – Blast



- يحدث الشرز والفرقة فى حالة ما يقفز تيار كهربائى على من موصل لأخر أثناء تشغيل أو إيقاف الدائرة الكهربائية.
- تحدث الفرقة فى الهواء
- يحدث كذلك عند تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة





الشَّرَر والفرقة Arc-Blast



Falls

- Electric shock can also cause indirect or secondary injuries
- Workers in elevated locations who experience a shock can fall, resulting in serious injury or death





الحرائق والإنفجارات





- في حالة التحميل الزائد على الدائرة الكهربائية ترتفع درجة حرارة الأسلاك وقد تتسبب في تسييح العازل وإشتعال أية مواد قابلة للإشتعال بالقرب من الدائرة الكهربائية.



- في حالة حدوث الشرر والفرقة من الممكن أن تتسبب في إشتعال أية مواد قابلة للإشتعال بالمنطقة.






منع حوادث الكهرباء

• تتطلب الأوشا توفير الحماية للتوصيلات الكهربائية التي يبلغ جهدها ٥٠ فولت وأكثر:


- Insulation المواد العازلة
- Electrical Protective Devices قواطع التيار
- Grounding التوصيل الأرضي
- PPE استخدام مهمات الوقاية الشخصية
- Safe Work Practices إتباع تعليمات السلامة

1- Insulation المادة العازلة



- استخدام الأسلاك الكهربائية المعزولة.
- فحص المادة العازلة على الأسلاك الكهربائية قبل استعمالها.


Insulated Tools



- استخدام العدد اليدوية المعزولة.

2- Electrical Protective Devices


إستعمال قواطع التيار الكهربائي



- Fuses الفيوزات
- Circuit Breakers القواطع
- Ground-fault circuit interrupters القاطع الأرضي





Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)



HOW THE GFCI PROTECTS PEOPLE

(BY OPENING THE CIRCUIT WHEN CURRENT FLOWS
THROUGH A GROUND-FAULT PATH)

3- Grounding



تصاريح العمل

تصريح العمل

تصريح العمل هو وثيقة مكتوبة تستخدم فى تأمين الاعمال التى قد تحتوى على درجة من الخطورة

- لماذا صممت؟ صممت لارشاد كل شخص لتأدية دورة فى الاعمال المراد انجازها بصورة امنة مع المحافظة على المعدات والمنشآت ومكان العمل والبيئة

البنود الرئيسية لتصريح العمل

١. وصف النقاط الاساسية لتصريح العمل
٢. الاعمال الخاصة التى تحتاج الى تصريحات اضافية
٣. قائمة مراجعة السلامة
٤. المراجعة والتوقيع من قبل مسئول السلامة والصحة المهنية
٥. المعدات التى يجب عزلها
٦. الجزء الخاص بالتوعية للعاملين (Tool Box Talk)

تصريح العمل

الغرض من إصدار تصاريح العمل

١. السيطرة على كافة الاعمال الخطرة التي قد تشكل خطورة على الاشخاص ، المنشآت ، المعدات ، البيئة
٢. تحديد من لة سلطة السماح بالبدء فى العمل مع ضمان معرفقة التامة بالاعمال المطلوبة
٣. إيضاح الاخطار الكامنة والاحتياطات اللازمة ومهامات الوقاية المطلوبة
٤. التفتيش على مواقع العمل للتأكد من بدء وإتمام الاعمال المطلوبة بصورة امنة
٥. التأكيد على استلام وتسليم مكان العمل او المنطقة بعد اتمام العمل المطلوب الى حالتها الاصلية وذلك بصورة رسمية ومحددة



انواع تصاريح العمل

- تختلف تصاريح العمل باختلاف طبيعة الاعمال المطلوب انجازها وتأديتها حيث يوجد :
 ١. تصريح العمل العام
 ٢. تصريح العمل الساخن
 ٣. تصريح العمل فى الاماكن المغلقة
 ٤. تصريح العمل على الارتفاعات
 ٥. تصريح الرفع والأوناش
 ٦. تصريح غلق مصادر الطاقة لأعمال الصيانة



تصريح العمل العام

• تصريح العمل العام :

هو تصريح عمل للأعمال غير الروتينية. مثل :

١. المقاولين

٢. الحفر

٣. تصوير اشعاعي

٤. المشاريع

٥. الخ



تصريح العمل العام

هو تصريح عمل للأعمال غير الروتينية. مثل :

١. وصف المكان
٢. وصف الأعمال
٣. أرفاق تقييم المخاطر مع تحديد المتطلبات
٤. Toolboxtalk للعمال الذين سيقوموا بالعمل
٥. تحديد وقت البدء والانتهاء



تصريح العمل العام

الموافقات والأمضاءات المطلوبة لتصريح العمل العام :

- القائم بالعمل
- مشرف القسم
- قسم السلامة



تصريح العمل الساخن

متطلبات السلامة للعمل الساخن :

- تأهيل مكان العمل الدائم (الورشة) للاعمال الساخنة بإبعاد جميع المواد القابلة للاشتعال منها
- في حالة تنفيذ اعمال ساخنة خارج الورشة يجب إبعاد جميع المواد القابلة للإشتعال لمسافة لا تقل عن ١١ مترا من مكان اللحام
- توفير شخص يقوم بدور مراقب حريق تكون مهامه الأساسية مراقبة الشرر المتطاير والناجم من عمليات اللحام في حدود مسافة ٣٥ مترا ، كذلك متابعة اسطوانات الغاز وماكينات اللحام مع ضرورة عدم ترك مكان اللحام إلا بعد مرور نصف ساعة علي الأقل من إنتهائه
- ضرورة استخدام مهام الوقاية الشخصية :واقيات العين والوجه المناسبة (نظارات اللحام، بدل اللحام ، واقى الوجه الخاص باللحام) مع استعمال عدسات ذات فلتر مناسب لنوع اللحام وحجم الإلكتروود ، كذلك ارتداء الجونتيات الخاصة باللحام



تصريح العمل الساخن

الموافقات والأمضات المطلوبة للعمل الساخن :

- القائم بالعمل
- قسم السلامة
- مدير المصنع (في حالة الأماكن عالية الخطورة مثل المخازن ، ورش النجارة، بالقرب من خزانات الوقود الخ)

HOT WORK PERMIT

The Supervisor in issuing this Permit certifies that all safety systems have been examined and found to be satisfactory.

Before this Permit is issued, the Supervisor must be satisfied that the work to be done is in accordance with the applicable Safety Rules and Regulations. The Supervisor will enter "Date" and "Time" across the face of the permit.

Area of Hot Work _____

Work to be Done _____

	DATE	TIME
1. Read the Hot Work Permit Instructions		
2. Work area and equipment has been made safe of obstructions, combustibles and flammable materials		
3. Hot work is not done		
4. A fire extinguisher is on the job		
5. Working area is properly guarded		
6. Hot work is not done in prohibited areas		
7. A fire watch is provided		
8. Working equipment and operations comply with the applicable Safety Rules and Regulations		
9. Other necessary precautions observed		

APPROVAL:

These personnel checked the conditions necessary and as specified, authorize this "Hot Work" to begin.

APPROVED BY _____ DATE _____ TIME _____

COPIES: WORK PERMIT IS ISSUED FOR _____ HOURS ONLY.

THIS PERMIT CAN BE ISSUED FOR ONLY ONE SHIFT.

IT EXPIRES AT THE END OF THE WORK SHIFT DAY.

تصريح العمل داخل الاماكن المغلقة

- يخصص للعمل فى الاماكن الغير مصممة للمكوث بداخلها لفترة وبالتالى يوجد بها ظروف غير امنة للعاملين مثل : نقص الاوكسجين عن المعدل الطبيعى لا تقل عن (١٩.٥ %) ولا تزيد عن (٢٣.٥) وجود غازات سامة (مثل غاز اول اوكسيد الكربون) ، ووجود الغازات القابلة للاشتعال

أمثلة للاماكن المغلقة بالمصنع :

١. انفاق الكهرباء
٢. تنكات الزيت
٣. تنكات الصودا



تصريح العمل داخل الاماكن المغلقة

١. تعبئة واصدار نموذج تصريح العمل + تصريح دخول الاماكن المغلقة من قبل منفذ العمل
٢. عزل المعدات سواء كانت كهربائية ، ميكانيكية او حرارية عن طريق إستخدام نظام LOTO (Lockout – Tag out)
٣. قياس نسبة الغازات في المكان المغلق بواسطة أجهزة القياس الخاصة بذلك وأن تكون ضمن الحدود المسموح بها.
٤. نسبة الأوكسجين لا تقل عن ١٩.٥% ولا تزيد عن ٢٣.٥%
٥. تركيز المواد القابلة للاشتعال والانفجار خارج حدود مدى الاشتعال على ان لا تزيد عن ١٠% من الحد الأدنى
٦. تركيز الغازات السامة ضمن النسبة المسموح التعرض لها.
٧. عمل التهوية الميكانيكية اللازمة عندما تكون الغازات خارج النسب المسموح بها وذلك بتر مناسبة لحجم المكان المغلق.
٨. جميع التوصيلات الكهربائية معزولة ومؤمنة.
٩. التأكد من خلو المنطقة من أي مصدر للاشتعال او معوقات الحركة.
١٠. ارتداء جميع مهمات الوقاية الشخصية المطلوبة لأداء العمل بأمان.
١١. توفير الإضاءة المناسبة لمكان العمل.
٢١. توفير طريقة اتصالات مناسبة مع الأشخاص خارج المكان المغلق.



تصريح دخول الأماكن المغلقة

١. وصف المكان
٢. وصف الأعمال
٣. أرفاق تقييم المخاطر مع تحديد المتطلبات
٤. Toolboxtalk للعمال الذين سيقوموا بالعمل
٥. تحديد وقت البدء والانتهاء
٦. تحديد نتائج القياسات التي تمت
٧. تحديد التهوية المطلوبة أو التي تمت
٨. تحديد أسماء فريق الأنقاذ



الموافقات والأمضيات المطلوبة لتصريح الأماكن المغلقة: تصريح الأماكن المغلقة

- القائم بالعمل
- قسم السلامة
- مدير القسم
- أفراد الأنفلذ
- المراقبي



تصريح العمل على ارتفاعات

١. العمل على المنصات التي لا تحتوى على وسائل حماية اساسية من السقوط الدربزين (Handrails)
٢. العمل على سطح المباني
٣. العمل الذي يتطلب أن يكون على شخص متواجد فوق التנקات
٤. الخ



تصريح العمل على ارتفاعات

١. وصف المكان
٢. وصف الأعمال
٣. أرفاق تقييم المخاطر مع تحديد المتطلبات
٤. تحديد أماكن تثبيت حزام الأمان
٥. تحديد وسيلة الصعود والنزول
٦. Toolboxtalk للعمال الذين سيقوموا بالعمل
٧. تحديد وقت البدء والأنتهاء
٨. تحديد وسيلة الأنقاذ



تصريح الرفع والأوناش

• يخصص الاعمال التى يستخدم في ونش لرفع أحمال :

١. أوناش متحركة
٢. لاينطبق على الأوناش الثابتة أة Gantry
٣. لو الحمولة أكثر من ٧٥% من قدرة الونش حسب جدول الأحمال
٤. لو الحمولة تسدعي أسنخدام أكثر من ونش في نفس الوقت



تصريح الرفع - الأوناش

• البنود المطلوب تواجدها في تصريح الرفع - الأوناش :

١. خطة الرفع - Lifting Plan

٢. جدول أحمال الونش

٣. فحص الونش

٤. وزن الحمولة

٥. الأبعاد لمكان الرفع



تصريح الرفع - الأوناش


الموافقات والأمضاءات المطلوبة لتصريح الرفع - الأوناش:

- القائم بالعمل
- قسم السلامة
- أستاذي رفع (لأوزان أكثر من ١٥ طن أو استخدام ٢ ونش)



أجراءات ايقاف وعزل المعدات

INTEGRATED ENRGY SOLUTIONS




ELSEWEDY
ELECTRIC

المقدمة

- أعمال الصيانة والإصلاح والتركيبات وكذلك عمليات متابعة مراحل الإنتاج للآلات تتم بصفة مستمرة فى جميع مواقع العمل. وقد تحدث إصابات بالغة بسبب التشغيل المفاجيء وغير المتوقع للمعدات والآلات ويرجع السبب فى ذلك الى عدم التحكم فى القدرة المحركة للالات والمعدات أثناء العمل بها .

مثال لأجراءات العزل



الكود الخاص بألوان الخطوط

- Red ... Fire Fighting .
- Blue ... Compressed Air .
- Yellow... Gas Fuel .
- Grey... Liquid Fuel .
- Green... Water .

تعريفات هامة


- قفل السلامة: هو نوع من الأقفال له مفتاح واحد فقط ، يستخدم لتأمين عزل الطاقة المحركة عن الأجهزة والمعدات بحيث يكون مع الشخص المسئول الذى قام بعزل الطاقة حتى لا يتم إعادة الطاقة للأجهزة إلا بواسطة هذا الشخص.



تعريفات هامة


• العزل:

يتم عزل الطاقة المحركة عن المعدات بواسطة المحابس – المفاتيح الكهربائية – الأجهزة الميكانيكية ، والتي عند عزلها تسبب عدم تشغيل المعدة.



تعريفات هامة

- **الضغط المتبقى:** هو الطاقة المتبقية في التوصيلات الخاصة بالمعدة أو الآلة بعد عزل الطاقة المحركة عنها مثل : الهواء المضغوط داخل المواسير بعد إغلاق المحبس. أو الشحنات الكهربائية الموجودة في المكثفات.



تعريفات هامة


- مصادر الطاقة: جميع مصادر الطاقة قد تتسبب فى إصابة وأذى العاملين وهى على النحو الآتى:
- ١- الطاقة الكهربائية
- ٢- الطاقة الميكانيكية
- ٣- الطاقة الهيدروليكية
- ٤- الطاقة الهوائية
- ٥- الطاقة الكيميائية

تعريفات هامة

أجهزة الإغلاق والعزل:

هى أجهزة تستخدم لعزل القوى المحركة عن الآلات والمعدات وبعض الأمثلة لذلك:

- ١- الفلانجات ذات الوجوه العمياء لعزل المواسير.
- ٢- السلاسل والأقفال لتأمين إغلاق المحابس.
- ٣- الأقفال Padlocks ، تستخدم لإغلاق بعض أنواع لوحات الكهرباء.
- ٤- جهاز فصل التيار الكهربائى فى لوحات الكهرباء.




إجراءات العزل والإغلاق وتثبيت اللافتات التحذيرية

الخطوة الأولى

- تحديد نوع ومصادر الطاقة المختلفة للمعدة المراد العمل عليها.
- تحديد نوع الطاقة الكامنة (المخزنة) داخل المعدة.
- تحديد الأشخاص المطلوب إعلامهم بإيقاف المعدة وإجراء أعمال الصيانة عليها.
- إعلام الأشخاص المعرضون للإصابة بما سوف يتم القيام به.

الخطوة الثانية



الخطوة الثالثة

- يتم بعد ذلك عزل المعدة وذلك بعزل الطاقة المحركة عنها:
- إجراء العزل الكهربائي من لوحة الكهرباء.
- إغلاق المحابس ان وجدت.
- فصل خطوط التشغيل ان وجدت

الخطوة الرابعة

- يقوم كل فرد من العاملين الذين سوف يقومون بالعمل على المعدة بوضع القفل الخاص به على مصادر إغلاق الطاقة باستخدام مجمع الأقفال



الخطوة الخامسة



- بعد إغلاق مصادر الطاقة وتأمين عزلها بواسطة الأقفال المناسبة ، يتم تثبيت لافتة تحذيرية بجوار هذه الأقفال تفيد بأن الطاقة المحركة عن المعدة قد تم عزلها وتطلب عدم إعادة تشغيلها



الخطوة السادسة

- بعد إغلاق مصادر الطاقة وتأمين عزلها بوضع الأقفال المناسبة عليها ، كذلك بعد تثبيت اللافتات التحذيرية عليها ، يتم تفريغ الطاقة المتبقية في المعدة والمتجمعة في المواسير مثل الهواء المضغوط أو الغازات المضغوطة ، كذلك يتم تفريغ الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثفات.

نماذج لتأمين عزل الطاقة



الخطوة الأخيرة

- يتم التأكد من فعالية جميع الخطوات السابقة بمحاولة تشغيل المعدة بوضع مفتاح التشغيل على الوضع ON كذلك فحص جميع ساعات الضغط بالمعدة للتأكد من عدم وجود ضغط بالخطوط والمواسير وبعد التأكد من ذلك يتم إعادة مفتاح تشغيل المعدة على الوضع OFF .
- بعد التأكد من تنفيذ جميع خطوات عزل الطاقة وتأمينها يتم السماح ببدء العمل المطلوب على المعدة .

إجراءات إعادة تشغيل
المعدة بعد إنتهاء أعمال
الصيانة والإصلاح بها

الخطوة الأولى

- إزالة جميع المعدات اليدوية المستعملة في أعمال الصيانة من المعدة.
- التأكد من إعادة تركيب جميع اغطية وحواجز الحماية الخاصة بالمعدة.
- إبعاد العاملين من المنطقة.

الخطوة الثانية

- فتح الأقفال من مصادر الطاقة.
- رفع جميع لافتات التحذير.

الخطوة الثالثة

إبلاغ جميع العاملين بالمنطقة بأن العمل قد إنتهى وأن المعدة سوف يتم إعادة تشغيلها.
يتم بعد ذلك إعادة تشغيل المعدة.

بعض المواقع الخاصة

- 1- فى حالة عدم إكمال العمل خلال وردية واحدة وسوف يستمر إلى الوردية التى تليها ، لا يتم رفع وفتح الأقفال الخاصة بالعاملين بالوردية الأولى إلا بعد تركيب الأقفال الخاصة بالعاملين بالوردية التالية.
- ٢- يتم تنفيذ جميع الخطوات السابق ذكرها والخاصة بتأمين عزل الطاقة عن المعدة فى حال قيام أحد المقاولين بأداء العمل.
- ٣- القفل الشخصي يجب توزيعه علي جميع العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك
- ٤- لايجب السماح بأزالة أية أقفال لأشخاص آخرين
- ٥- فى حالة عدم تواجد الشخص بمكان العمل ويكون قائم بالعزل لا يتم كسر القفل الخاص به الا من خلال مذكرة موقع عليها من مدير الوردية
- ٦- فى حالة المواسير التى تحتوى علي مواد كيميائية أو مواد بترولية يتم العزل من خلال قفل المحابس وعزلها وكذلك وضع وش أعمى لضمان التحكم فى أية تسريبات

أدوات العزل



مجمع الأقفال



عزل الهواء

